

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	青田美进家五金锁业有限公司		
受检地址	浙江青田县腊口镇石塔村	联系人	叶卓尔
评价类别	现状评价		
项目组成员	章恩豪、吴建伟、赵丰、倪永斌		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	赵丰、倪永斌	2022/3/9	叶卓尔
现场采样/检测	赵丰、倪永斌	2022/3/10~2022/3/13	叶卓尔
存在的职业病危害因素	铝金属粉尘、氧化铝粉尘、一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温		
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ2.1-2019 的要求；共检测物理因素定点 13 个点、个体 0 个，其中 7 个点不符合 GBZ2.2-2007 的要求，其余检测结果均符合 GBZ2.2-2007 的要求。		
影像资料			



青田美进家五金锁业有限公司



生产车间熔炼岗位



生产车间熔炼岗位



生产车间切割岗位