

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	远景（苍南）新能源有限公司		
受检地址	浙江省温州市苍南县沿浦镇绿能大道9号	联系人	张建刚
评价类别	控制效果评价		
项目组成员	贾滨莲、倪永斌、吴承盛、陈飞龙		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	倪永斌、陈飞龙	2023.9.9	张建刚
现场采样/检测	倪永斌、陈飞龙	2023.9.12-9.14， 2024.1.10-1.12	张建刚
存在的职业病危害因素	其他粉尘、丙酮、乙酸乙酯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、乙酸丁酯、戊烷、溶剂汽油、噪声、高温、工频电场		
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点24个点、个体0个，检测结果均符合GBZ2.1-2019的要求；共检测物理因素定点6个点、个体0个，其中有1个点不符合GBZ2.2-2007的标准要求，其余检测点检测结果均符合GBZ2.2-2007的要求。		
影像资料			
			

企业门口照



4#车间喷漆岗位

4#车间动平衡岗位



4#车间手工灌胶岗位